

variables/V-color

Changeurs d'outils pour robot | | AC063





Feature

	Adaptateur maître	Adaptateur coté outil
Référence	G-AC063-2OEP_LT	G-AC063-2UEP_LT
Charge utile	50 kg	
Moment - Mx, My	1875 Nm	
Moment - Mz	65 Nm	
Répétabilité - X, Y	0.020 mm	
Charge axiale maximum (aucun dommage si dépassement)	AL, Anod.	



Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement	5-60°C
Pression de fonctionnement	6 bar $\pm$ 1
Pression pneumatique de l'utilisateur	6 bar $\pm$ 1

Le changeur d'outils automatique sans énergie

Notre gamme de connecteurs AUTO vise à résoudre les problèmes de changement d'outil des robots lorsqu'il n'y a pas d'air pressurisé disponible ou même d'alimentation électrique. Ces changeurs d'outils offrent une alternative rapide, répétable et fiable aux changeurs d'outils robotisés à commande pneumatique/électrique. L'installation de ce type de dispositif de connexion rapide rend votre équipement polyvalent et

évolutif, et facilite les opérations de maintenance tout en réduisant les temps d'arrêt.



Avantages

- Changements d'outils rapides et fiables avec le verrouillage par mouvement robot.
- Équipement polyvalent grâce à l'installation de modules de connexion rapide.
- Réduction des temps d'arrêt de maintenance grâce à l'installation d'un dispositif de connexion rapide.
- Aucune source d'énergie externe requise pour les changements d'outil automatiques avec l'Auto Connector.



Bénéfices

- Augmentation de l'efficacité grâce à des changements d'outils rapides et fiables.
- Économies de coûts grâce à une réduction des temps d'arrêt de maintenance.
- Amélioration de la polyvalence et de la capacité d'évolution de l'équipement ce qui peut amener des gains de productivités.
- Diminution de l'investissement car aucun autre périphérique n'est requis pour le contrôle du changeur d'outils automatique.



expertise in connectivity